

## (DE) Schutzbrille

Der Augenschutz ist dafür ausgelegt, den Benutzer vor Aufprall und – soweit zutreffend – vor UV-optischer Strahlung zum Schutz der Augen zu schützen
Das Produkt entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 und erfüllt die Anforderungen der harmonisierten Norm: **EN ISO 16321-1:2022/A1:2025**

Die EU-Baumusterprüfung (Modul B) wurde durchgeführt von:
**SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland**
**Benannte Stelle Nr.: 0598**

**Zu Ihrem eigenen Schutz lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie diese Schutzbrille verwenden.**

Modell-NR.	Scheibentyp (Filterstufe-Nr.)	Leistung
345125	Klare Scheibe (UL1.2)	C1
Produkt-Kopfmodell(e)	1-M	

**Produktlebensdauer**

- Klären Sie stets mit Ihrem Vorgesetzten oder Sicherheitsbeauftragten, ob der durch diese Schutzbrille gebotene Schutz für Ihre Arbeitsumgebung ausreichend ist.
- Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass die Schutzbrille bequem sitzt und sicher anliegt.
- Dieses Produkt wird ohne Zubehör geliefert.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Schutz vor anderen Gefahren als den in diesem Dokument beschriebenen.
- Die Schutzbrille ist für den Einsatz bei normaler Umgebungstemperatur (23 ± 5) °C vorgesehen

### Produktlebensdauer

- Bei sachgemäßer Lagerung in gutem Zustand bei Raumtemperatur beträgt die Lebensdauer mehr als 2 Jahre; die Schutzbrille ist jedoch vor jeder Verwendung sorgfältig zu prüfen.
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung ist die PSA zu ersetzen.

**Produktkennzeichnung**

- Um den Augenschutz in gutem Zustand zu halten, reinigen Sie ihn mit warmem Seifenwasser, spülen ihn anschließend ab und trocknen ihn mit einem weichen Tuch oder Papiertuch.
- Bei Bedarf desinfizieren Sie ihn mit einem milden Haushaltsmittel, spülen ihn danach ab und trocknen ihn wie oben beschrieben.
- Nicht mit chemischen oder scheuernden Reinigungsmitteln reinigen.

**Lagerung**

- Wird die Schutzbrille nicht verwendet, wird empfohlen, sie bei normaler Raumtemperatur in einem Etui oder in der mitgelieferten Verpackung zu lagern – geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, fern von Chemikalien und ohne Einwirkung extremer Temperaturen.

- Transportieren Sie die Schutzbrille im mitgelieferten Karton, Beutel oder Etui und nicht ungeschützt zusammen mit anderen Gegenständen.

**Reinigung**

- Um den Augenschutz in gutem Zustand zu halten, reinigen Sie ihn mit warmem Seifenwasser, spülen ihn anschließend ab und trocknen ihn mit einem weichen Tuch oder Papiertuch.
- Bei Bedarf desinfizieren Sie ihn mit einem milden Haushaltsmittel, spülen ihn danach ab und trocknen ihn wie oben beschrieben.
- Nicht mit chemischen oder scheuernden Reinigungsmitteln reinigen.

### Produktkennzeichnung

Das Produkt ist auf den vorderen Scheiben sowie auf den Bügeln gekennzeichnet. Diese Kennzeichnungen geben die Leistungsstufe des Produkts und den geeigneten Einsatzbereich an.

Erklärung der Markierung	
<b>CE</b>	CE-Konformitätslogo
AK	Herstellerkennzeichen
16321	Nummer der harmonisierten Norm
1	Verbessert optische Leistung (Kennzeichnung optional)
C	Aufprallstufe C (45m/s)
1-M	Kopfmodell-Nummer
UL1,2	UV-Filterstufe mit Farbkennung von Signallichtern

**Warnhinweise:**

- Die Schutzbrille bietet keinen Schutz gegen IR-Strahlung (Infrarot) und darf daher nicht als Hauptschutz in Bereichen mit gefährlicher IR-Strahlung verwendet werden (z. B. beim Schweißen oder beim Gießen von flüssigem Metall).
- Obwohl die Schutzbrille einen ausreichenden UV-Schutz gegen Sonnen-UV-Strahlung bietet, darf sie nicht in Umgebungen mit gefährlichen UV-Strahlungswerten eingesetzt werden (z. B. bei UV-Härtungsprozessen).
- Stimmen die Symbole für die Aufprallfestigkeit auf Scheibe/Filter und Fassung nicht überein, gilt für den gesamten Augenschutz stets die niedrigere Schutzstufe.
- Erfüllt die Schutzbrille die Klassifizierung gegen Hochgeschwindigkeitsteilchen bei extremen Temperaturen, muss sie mit dem Symbol T in Verbindung mit C, D oder E gekennzeichnet sein (z. B. CT, DT oder ET).
- Über einer normalen Korrektionsbrille getragene Schutzbrillen können Aufprallkräfte übertragen und dadurch eine Gefahr für den Träger darstellen.
- Schutzbrillen, die einem Aufprall ausgesetzt waren, dürfen nicht weiterverwendet werden und sind zu entsorgen und zu ersetzen.
- Materialien, die mit der Haut in Berührung kommen, können bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen.
- Nicht geeignet zum Fahren in der Dämmerung oder nachts. Diese Warnung gilt für folgenden Filter: Klare Scheibe (UL1,2).

**Weitere Informationen sowie Konformitätserklärung:** **www.kerbl.com/doc**

## (EN) Protective Glasses

The eye-protector is designed to protect the user from impact and UV optical radiation protection to the eye’s, where appropriate. It is in conformity with Personal Protective Equipment (PPE) regulation (EU) 2016/425, and the following harmonized standards:

**EN ISO 16321-1:2022/A1:2025**

EU Type-examination (Module B) was carried out by

**SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland,**

**Notified Body number: 0598**

**For your own protection read the instructions completely before using this eye protection.**

Model No.	Lens type (filter scale number)	Performance
345125	Clear Lens (UL1.2)	C1
Product adopted headform(s)	1-M	

**General instructions**

- Always check with your supervisor or safety officer to confirm that the protectionoffered by this eye-protector adequate production for your work environment.
- In use ensure that the eye-protectors fit comfortably and securely.
- This product is not supplied with any accessories.
- Do not use this product against hazards other than the specified in this document.
- Protectors are intended for use at normal ambient temperatures (23 ± 5) °C.

### Product life

- If stored in good condition at room temperature, they will last more than 2 years but must be thoroughly inspected before use.
- If there are any signs of deterioration, the PPE should be replaced.

**Storage**

- When not in use, it is recommended to store at normal room temperature in a case or packaging provided, out of direct sunlight, away from chemicals and not exposed to extremes of temperature.
- Transport in the box, bag or case provided and not unprotected with other items.

**Cleaning**

- To maintain the eye-protector in good condition, clean with warm soapy water, rinse and dry with a soft cloth or tissue.
- Disinfect when required with mild household, then rinse off and dry as in previous steps
- Do not clean with chemical or abrasive cleaners.

### Product marking

The product has markings on the front lenses and temples, which represent the performance of the product and suitable field of use.

Explanation of marking	
<b>CE</b>	CE Conformity logo
AK	Identification of manufacturer
16321	Number of the harmonized standard
1	Enhanced optical performance (marking optional)
C	Impact level C (45 m/s)
1-M	Head Form Number
UL1,2	UV Filter Scale number with colour detection of signal lights

- Warning:**
- The eye-protector offers no protection against IR radiation and thus should not be used as primary protection in environments where dangerous levels of IR radiation are present, for example where welding operations are carried out or the casting of molten metal.
  - Whereas the eye-protectors offer adequate UV protection against UV sun radiation, they should not be used in any environments where there are hazardous levels of UV radiation present, such as in UV curing operations.
  - If the impact level symbols are not equal on both the lens/filter and the frame, then it is the lower level that shall be assigned to the complete protector.
  - If the eye-protector conform to the high-speed particle classification at extremes of temperature, the eye-protector should be marked with symbol T in conjunction with either C, D or E, i.e. CT, DT or ET.
  - Eye-protectors against high-speed particles worn over standard prescription spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer.
  - Protectors that have been subject to impact shall not be used and shall be discarded and replaced.
  - Materials which may come in contact with the wearer’s skin could cause allergic
  - Not suitable for driving in twilight or at night. For below filer is applicable of this warning: Clear Lens (UL1,2)

### Further information and declaration of conformity by: www.kerbl.com/doc

## (FR) Lunettes de protection

La protection des yeux est conçue pour protéger les yeux de l'utilisateur contre les chocs et, le cas échéant, contre les rayons UV. Le produit est conforme au règlement (UE) 2016/425 et répond aux exigences de la norme harmonisée : **EN ISO 16321-1:2022/A1:2025**

L'examen UE de type (module B) a été réalisé par :
**SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland, Organisme notifié n° : 0598**

**Pour votre propre sécurité, veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation des lunettes de protection.**

Modèle n°	Type de vitre (niveau de filtration)	Puissance
345125	Verre transparent (UL1.2)	C1
Modèle(s) de produit	1-M	

### Consignes générales

- Vérifiez toujours auprès de votre supérieur hiérarchique ou du responsable de la sécurité si la protection offerte par ces Lunettes de protection est suffisante pour votre environnement de travail.
- Lors de l'utilisation, veillez à ce que les lunettes de protection soient confortables et bien ajustées.
- Ce produit est livré sans accessoires.
- N'utilisez pas ce produit pour assurer votre protection contre des dangers autres que ceux décrits dans ce document.
- Les lunettes de protection sont conçues pour être utilisées à une température ambiante normale (23 ± 5) °C.

**Durée de vie du produit**

- Lorsqu’elles sont conservées correctement et en bon état à température ambiante, leur durée de vie est supérieure à 2 ans ; toutefois, les lunettes de protection doivent être soigneusement inspectées avant chaque utilisation.
- En cas de signes d’usure ou de détérioration, l’EPI doit être remplacé.

### Conservation

- Lorsque les lunettes de protection ne sont pas utilisées, il est recommandé de les stocker à température ambiante normale dans un étui ou dans le conditionnement fourni, avec une protection contre un ensoleillement direct, loin des produits chimiques et sans exposition à des températures extrêmes.
- Transportez les lunettes de protection dans le carton, le sac ou l’étui fourni et ne les transportez pas sans protection avec d’autres objets.

### Nettoyage

- Pour maintenir la protection des yeux en bon état, effectuez le nettoyage à l’eau chaude savonneuse, rincez-la ensuite et effectuez le séchage avec un chiffon doux ou une serviette en papier.
- Si nécessaire, désinfectez-les avec un produit ménager doux, rincez-les ensuite et effectuez le séchage comme décrit en haut.
- Ne pas effectuer le nettoyage avec des produits chimiques ou abrasifs.

### Marquage du produit

Le produit est marqué sur les verres avant et sur les branches. Ces marquages indiquent le niveau de puissance du produit et le domaine d'utilisation approprié.

Explication du Marquage	
<b>CE</b>	logo de conformité CE
AK	marque du fabricant
16321	numéro de la norme harmonisée
1	Puissance optique améliorée (Marquage facultatif)
C	niveau d’impact C (45 m/s)
1-M	Numéro du modèle de tête
UL1,2	niveau de filtre UV avec code couleur des feux de signalisation

**Indication de mise en garde :**

- Les lunettes de protection n’offrent aucune protection contre les rayons IR (infrarouges) et ne doivent donc pas être utilisées pour la protection principale dans les zones où les rayons IR sont dangereux (par exemple lors du soudage ou de la coulée de métal liquide).
- Bien que les lunettes de protection offrent une protection anti-UV suffisante contre les rayons UV du soleil, elles ne doivent pas être utilisées dans des environnements présentant des niveaux de rayonnement UV dangereux (par exemple lors de processus de durcissement aux UV).
- Si les symboles de résistance aux chocs sur le verre/Filter et la monture ne correspondent pas, le niveau de protection le plus bas s’applique toujours à l’ensemble de la protection des yeux.
- Si les lunettes de protection sont classées comme résistantes aux particules à grande vitesse à des températures extrêmes, elles doivent être marquées du symbole T associé à C, D ou E (par exemple CT, DT ou ET).
- Les lunettes de protection portées par-dessus des lunettes de vue normales peuvent transmettre les forces d’impact et présenter ainsi un danger pour le porteur.
- Les lunettes de protection qui ont subi un choc ne doivent plus être utilisées et doivent être jetées et remplacées.
- Les matières en contact avec la peau peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles.
- Ne convient pas à la conduite au crépuscule ou de nuit. Cet avertissement s’applique au filtre suivant : verre transparent (UL1,2).

**Pour plus d’informations et la déclaration de conformité :** **www.kerbl.com/doc**

## (IT) Occhiali protettivi

La protezione per gli occhi è progettata per proteggere l’utente dagli urti e, se del caso, dai raggi UV ottici. Il prodotto è conforme al regolamento (UE) 2016/425 e soddisfa i requisiti della norma armonizzata: **EN ISO 16321-1:2022/A1:2025**

L’esame UE del tipo (modulo B) è stato effettuato da: **SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland** **Organismo notificato N.: 0598**

**Per la vostra sicurezza, leggete attentamente queste istruzioni prima dell’uso degli Occhiali protettivi.**

Modello n.	Tipo di vetro (numero livello filtro N)	Potenza
345125	Klare Scheibe (UL1.2)	C1
Modello/i di punta del prodotto	1-M	

- Indicazioni generali**
- Verificare sempre con il proprio superiore o responsabile della sicurezza se la protezione offerta da questi occhiali protettivi è adeguata al proprio ambiente di lavoro.
- Durante l’uso, assicurarsi che gli occhiali protettivi siano comodi e ben aderenti.
- Questo prodotto viene fornito senza accessori.
- Non utilizzare questo prodotto per la protezione da pericoli diversi da quelli descritti nel presente documento.
- Gli occhiali protettivi sono destinati all’uso a temperatura ambiente normale (23 ± 5) °C.

#### Durata del prodotto

- Durante la corretta conservazione in buone condizioni a temperatura ambiente, gli occhiali protettivi hanno una durata superiore a 2 anni; tuttavia, devono essere controllati attentamente prima di ogni uso.
- In caso di segni di usura o danneggiamento, sostituire i DPI.

#### Conservazione

- Quando non vengono utilizzati, si consiglia di conservare gli occhiali protettivi a temperatura ambiente normale in una custodia o nel confezionamento in dotazione, al riparo dalla luce solare diretta, lontano da sostanze chimiche e senza esposizione a temperature estreme.

- Trasportare gli occhiali protettivi nel cartone, nella custodia o nella conf. da 5 pz. e non insieme ad altri oggetti senza protezione.

#### Pulizia

- Per mantenere la protezione per gli occhi in buone condizioni, pulirla con acqua calda e sapone, quindi risciacquarla e effettuare l’asciugatura con un panno morbido o un tovagliolo di carta.
- Se necessario, disinfettarli con un detergente domestico delicato, quindi risciacquarli e effettuare l’asciugatura come descritto in alto.
- Non pulire con prodotti detergenti chimici o abrasivi.

#### Etichettatura del prodotto

Il prodotto è contrassegnato sulle lenti anteriori e sulle aste. Queste marcature indicano il livello di potenza del prodotto e il Campo d’uso appropriato.

Spiegazione della Marcatura	
<b>CE</b>	logo di conformità CE
AK	marchio del produttore
16321	numero della norma armonizzata
1	Prestazioni ottiche migliorate (marcatura facoltativa)
C	Livello di impatto C (45 m/s)
1-M	Numero modello testa
UL1,2 / UL3	Livello di filtro UV con identificativo colorato delle luci di segnalazione

#### Avvertenza:

- Gli occhiali protettivi non offrono protezione da le radiazioni IR (infrarossi) e non devono quindi essere utilizzati come protezione principale in aree con radiazioni IR pericolose (ad es. durante la saldatura o la colata di metallo liquido).
- Sebbene gli occhiali protettivi offrano una protezione UV sufficiente da i raggi UV solari, non devono essere utilizzati in ambienti con livelli di radiazioni UV pericolosi (ad es. nei processi di polimerizzazione UV).
- Se i simboli relativi alla resistenza agli urti sulla lente/Filtro e sulla montatura non corrispondono, per la protezione per gli occhi si applica sempre il livello di protezione più basso.
- Gli occhiali protettivi soddisfano la classificazione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme, devono essere marcati con il simbolo T in combinazione con C, D o E (ad es. CT, DT o ET).
- Gli occhiali protettivi indossati sopra normali occhiali da vista possono trasmettere le forze d’urto e rappresentare quindi un pericolo per chi li indossa.
- Gli occhiali protettivi che sono stati sottoposti a un impatto non devono essere riutilizzati, ma devono essere smaltiti e sostituiti.
- I materiali che entrano in contatto con la pelle possono provocare reazioni allergiche in persone sensibili.
- Non adatti alla guida al crepuscolo o di notte. Questa avvertenza si applica al seguente Filtro: lente trasparente (UL1,2 / UL3 / G3).

**Ulteriori informazioni e dichiarazione di conformità:** **www.kerbl.com/doc**

## (NL) Veiligheidsbril

De oogbescherming is ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen stoten en, indien van toepassing, tegen UV-optische straling voor de bescherming van de ogen. Het product is conform Verordening (EU) 2016/425 en voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde norm: **EN ISO 16321-1:2022/A1:2025**

De EU-typeonderzoek (module B) is uitgevoerd door:

**SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland****Aangemelde instantie Nr. 0598**

**Lees voor uw eigen bescherming deze instructies volledig door voordat u deze Veiligheidsbril voor het beoogde gebruik gebruikt.**

Model-Nr.	Type ruit (filtertrap-Nr. 1)	Vermogen
345125	Heldere ruit (UL1.2)	C1
Productkopmodel(len)	1-M	

#### Algemene instructies

- Zorg er altijd voor dat u helder overlegd heeft met uw leidinggevende of veiligheidsfunctionaris over de Bescherming die deze Veiligheidsbril biedt en of deze voldoende is voor uw werkomgeving.
- Zorg bij het beoogde gebruik dat de Veiligheidsbril comfortabel zit en goed aansluit.
- Dit product wordt zonder toebehoren geleverd.
- Het beoogde gebruik van dit product is niet voor bescherming tegen andere gevaren dan die welke in dit document worden beschreven.
- De Veiligheidsbril is bedoeld voor de toepassing bij een normale omgevings temperatuur (23 ± 5) °C

#### Levensduur van het product

- Bij correcte opslag in goede staat bij kamertemperatuur is de levensduur meer dan 2 jaar; de Veiligheidsbril moet echter voor elk beoogd gebruik zorgvuldig worden gecontroleerd.
- Bij tekenen van slijtage of beschadiging moet de PBM worden vervangen.

#### Opslag

- Wanneer de Veiligheidsbril niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om deze bij normale kamertemperatuur in een etui of in de meegeleverde Verpakking te bewaren – beschermd tegen directe zoninstraling, uit de buurt van chemische stoffen en zonder blootstelling aan extreme temperaturen.
- Vervoer de Veiligheidsbril in de meegeleverde Doos, Zak of Etui en niet onbeschermd samen met andere voorwerpen.

#### Reiniging

- Om de oogbescherming in goede staat te houden, reinigt u deze met warm zeepwater, spoelt u deze vervolgens af en droogt u deze met een zachte doek of papieren handdoek.
- Desinfecteer ze indien nodig met een mild huishoudelijk reinigingsmiddel, spoel ze daarna af en droog ze zoals in de Beschrijving boven beschreven.
- Niet reinigen met chemische of schurende reinigingsmiddelen.

#### Productmarkering

Het product is gemarkeerd op de voorste glazen en op de pootjes. Deze aanduidingen geven het vermogensniveau van het product en de geschikte toepassing aan.

Uitleg van het Merken	
<b>CE</b>	CE-conformiteitslogo
AK	fabrikantmarkering
16321	nummer van de geharmoniseerde norm
1	Verbeterde optische prestaties (Aanduiding optioneel)
C	Impactniveau C (45 m/s)
1-M	Hoofdmodel nummer
UL1,2	UV-filterklasse met kleurcode van signaallichten

#### Waarschuwingen:

- De Veiligheidsbril biedt geen bescherming tegen IR-straling (infrarood) en mag daarom niet worden gebruikt als primaire bescherming in omgevingen met gevaarlijke IR-straling (bijv. bij het lassen of gieten van vloeibaar metaal).
- Hoewel de Veiligheidsbril voldoende bescherming tegen UV-straling van de zon biedt, mag hij niet worden gebruikt in omgevingen met gevaarlijke UV-stralingswaarden (bijv. bij UV-uithardingsprocessen).
- Als de symbolen voor de slagvastheid op het glas/Filter en de montuur niet overeenkomen, geldt voor de totale oogbescherming altijd het laagste beschermingsniveau.
- Als de Veiligheidsbril voldoet aan de classificatie tegen hogesnelheidspartikels bij extreme temperaturen, moet hij worden gemarkeerd met het symbool T in combinatie met C, D of E (bijv. CT, DT of ET).
- Veiligheidsbrillen die over een normale corrigerende bril worden gedragen, kunnen impactkrachten overbrengen en daardoor een Gevaar vormen voor de drager.
- Veiligheidsbrillen die aan een botsing zijn blootgesteld, mogen niet meer worden gebruikt en moeten worden weggegooid en vervangen.
- Materiaal dat in contact komt met de huid kan bij gevoelige personen allergische reacties veroorzaken.
- Niet geschikt voor rijden in de schemering of ,s nachts. Deze waarschuwing geldt voor het volgende filter: heldere lens (UL1,2).

**Meer informatie en conformiteitsverklaring:** **www.kerbl.com/doc**

## (PL) Okulary ochronne

Ochrona oczu ma na celu zabezpieczenie użytkownika przed uderzeniami i – w stosownych przypadkach – przed promieniowaniem optycznym UV w celu zabezpieczenia oczu. Produkt odpowiada rozporządzeniu (UE) 2016/425 i spełnia wymagania normy zharmonizowanej: **EN ISO 16321-1:2022/A1:2025**

Badanie typu UE (moduł B) zostało przeprowadzone przez:

**SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland**

**Jednostka notyfikowana nr: 0598**

**Dla własnego bezpieczeństwa przed użytkowaniem okularów ochronnych należy zapoznać się z całą instrukcją.**

Model Nr	Typ szyby (nr stopnia filtracji)	Moc
345125	Szyba przezroczysta (UL1.2)	C1
Model(e) produktu	1-M	

#### Opólne wskazówki

- Zawsze należy skonsultować się z przełożonym lub inspektorem BHP, czy zabezpieczenie zapewniane przez te Okulary ochronne jest wystarczające dla danego środowiska pracy.
- Podczas użytkowania należy upewnić się, że okulary ochronne są wygodne i dobrze przylegają.
- Produkt jest dostarczany bez akcesoriów.
- Nie należy używać tego produktu do zabezpieczenia przed zagrożeniami innymi niż opisane w niniejszym dokumencie.
- Okulary ochronne są przeznaczone do użytku w normalnej temperaturze otoczenia (23 ± 5) °C.

#### Żywotność produktu

- Przy prawidłowym przechowywaniu w dobrym stanie w temperaturze pokojowej żywotność wynosi ponad 2 lata, jednak przed każdym użytkowaniem należy dokładnie sprawdzić Okulary ochronne.
- W przypadku oznak zużycia lub uszkodzenia należy wymienić środki ochrony indywidualnej.

#### Przechowywanie

- Gdy okulary ochronne nie są użytkowane, zaleca się przechowywanie ich w normalnej temperaturze pokojowej w etui lub w dostarczo-nym opakowaniu – z ochroną przed bezpośrednim nasłonecznieniem, chemikaliami i ekstremalnymi temperaturami.
- Okulary ochronne należy transportować w dostarczonym Kartonie, Etui lub woreczku, a nie bez zabezpieczenia wraz z innymi przedmio-tami.

#### Czyszczenie

- Aby utrzymać ochronę oczu w dobrym stanie, należy ją wyczyścić ciepłą wodą z mydłem, a następnie splukać i przeprowadzić suszenie miękką ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
- W razie potrzeby zdezynfekować je łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie splukać i przeprowadzić suszenie w sposób opisany powyżej.
- Nie przeprowadzać czyszczenia środkami chemicznymi ani ściernymi.

#### Oznakowanie produktu

Produkt jest oznaczony na przednich soczewkach oraz na zausznikach. Znakowania te wskazują Poziomy wytrzymałości produktu i odpowiednie Zastosowanie.

Objaśnienie znakowania	
<b>CE</b>	logo zgodności CE
AK	znak producenta
16321	numer normy zharmonizowanej
1	Poprawiona moc optyczna (znakowanie opcjonalne)
C	Poziom odporności na uderzenia C (45 m/s)
1-M	Numer modelu głowicy
UL1,2	Poziom filtra UV z oznaczeniem koloru światel sygnalizacyjnych

#### Wskazówka ostrzegawcza:

- Okulary ochronne nie zapewniają ochrony przed promieniowaniem podczerwonym (IR) i dlatego nie mogą być użytkowane jako główne zabezpieczenie w obszarach, w których występuje niebezpieczne promieniowanie podczerwone (np. podczas spawania lub odlewania płynnego metalu).
- Chociaż okulary ochronne zapewniają wystarczającą ochronę przed promieniowaniem UV pochodzącym ze słońca, nie wolno ich używać w środowiskach o niebezpiecznych poziomach promieniowania UV (np. podczas procesów utwardzania promieniowaniem UV).
- Jeśli symbole odporności na uderzenia na soczewkach/Filtrach i oprawkach nie są zgodne, dla całej ochrony oczu obowiązują zawsze niższy poziom ochrony.
- Jeśli okulary ochronne spełniają klasyfikację dotyczącą cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach, muszą być znakowane symbolem T w połączeniu z C, D lub E (np. CT, DT lub ET).
- Okulary ochronne noszone na normalnych okularach korekcyjnych mogą przenosić siły uderzenia, stwarzając zagrożenie dla użytkownika.
- Okulary ochronne, które uległy uderzeniu, nie mogą być dalej używane i należy je wyrzucić oraz wymienić.
- Materiały mające kontakt ze skórą mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób wrażliwych.
- Nie są odpowiednie do jazdy o zmierzchu lub w nocy. Ostrzeżenie dotyczy następujących filtrów: przezroczyste soczewki (UL1,2).

**Więcej informacji oraz deklaracja zgodności:** **www.kerbl.com/doc**

**Albert Kerbl GmbH**
Felizenzell 9
84428 Buchbach, Germany
Tel.: +49 8086 933-100
www.kerbl.works
info@kerbl.com

**Kerbl UK Ltd**
8 Lands End Way
Oakham, Rutland
LE15 6RF, UK
Phone +44 1572 722558
www.kerbl.co.uk
enquiries@kerbl.co.uk