


Speedy Drencher



Artikelinfo	
Bestellnummer	1479
Bezeichnung 1	Speedy Drencher 2,5l
Versions Code	001

Abbildung	Positionsnummer	Menge	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung
		0	ST	1483	Ersatzsonde für Speedy Drencher, mit Deckel